

Sopralluogo di verifica volumetria esistente

VERBALE DI SOPRALLUOGO

Il giorno 26 del mese di Aprile, dell'anno 2016, nel Comune di Gavorrano, in località Bivio di Ravi - Podere Santa Clorinda, è stato eseguito un sopralluogo tecnico presso gli edifici di proprietà del Sig. Simone Zannerini (CF. ZNNSMN74S27F032P), per verificare lo stato di fatto in cui vertono gli immobili e la determinazione del volume esistente del fabbricato B, parzialmente diruto.

Al sopralluogo risultano presenti:

- 1) Arch. Massimo Padellini, responsabile Settore III, Comune di Gavorrano, Tecnico del Comune incaricato dell'accertamento della volumetria esistente;
- 2) Geom. David Pizzinelli, Tecnico progettista e Direttore dei Lavori delle opere di cui alla citata richiesta;
- 3) Sig. Simone Zannerini, proprietario dell'immobile.

Dal sopralluogo, è stato verificato che, per il fabbricato B, risulta:

- ✓ S.U.L. $8,30 \text{ m} \times 10,30 \text{ m} = 85,49 \text{ mq}$
- ✓ VOLUME $85,49 \text{ mq} \times 2,55 \text{ m} = 217,99 \text{ mc}$

Grosseto, 27 Giugno 2016

Arch. Massimo Padellini

Geom. David Pizzinelli

Allegati:

- Relazione e documentazione fotografica
- Tavola di progetto per il calcolo della S.U.L. e del Volume esistenti